

Ihre Sicherheit  
auf REFA



# REFA - Sicherheit für Umwelt und Menschen

ANWEISUNGEN FÜR FREMDHANDWERKER IM  
KRAFTWÄRMEWERK MARIBO-SAKSKØBING

**REFA**  
**ENERGI**

# Warnungen, Verbote und Auflagen

Das Kraftwärmewerk Maribo-Sakskøbing (MSK) ist in Bezug auf Umwelt und Arbeitssicherheit zertifiziert. Deshalb sind die nachstehenden Punkte in der genannten Reihenfolge wichtig für uns, wenn Sie Arbeiten im Werk durchführen:

- **Persönliche Sicherheit**
- **Größtmögliche Rücksichtnahme auf die physische Umwelt**
- **Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit (Wärme- und Stromerzeugung)**
- **Hohe Qualität der ausgeführten Arbeit**
- **Effizienz / Produktivität**

## Hinweisschilder



### DEFIBRILLATOR

MSK verfügt über einen Defibrillator, der rechts vom Brandmelder am Eingang zum Kesselhaus angebracht ist.



### ORIENTIEREN SIE SICH

Bevor Arbeitsbeginn müssen Sie sich auf den Lageplänen über Erste-Hilfe- und Sicherheitsausrüstung sowie die Lage der Notausgänge orientieren.



### SICHERUNG / VERSCHLIESSEN

Sicherung /Verschließen ist vom Personal des MSK durchzuführen.



### SAMMELPLATZ

Bei Alarm - begeben Sie sich auf dem nächsten Fluchtweg (gekennzeichnet mit grünen Schildern) zum Sammelplatz. Gehen Sie im Alarmfall niemals durch das Gebäude.

**SAMMELPLATZ:**  
**RASENFLÄCHE AM SCHORNSTEIN**

## Warnschilder



### DRUCKFLASCHEN

Druckflaschen sind zu befestigen und im Brandfall nach Möglichkeit zu entfernen.



### ATEX

Sie benötigen eine besondere Genehmigung und eine gründliche Einweisung in die Arbeit (am Kohlensilo) durch den für diesen Bereich verantwortlichen MSK-Mitarbeiter.



### VERÄTZUNGSGEFAHR

Verätzungsgefahr und die Gefahr giftiger nitroser Dämpfe bei Brand: Sie benötigen eine besondere Genehmigung und eine gründliche Einweisung in die Arbeit an der Ammoniakanlage/-tank durch den verantwortlichen REFA-Mitarbeiter für diesen Bereich.

en

### WICHTIG!

Arbeiten aller Art sind gemäß geltenden Gesetzen, Erlassen und Anweisungen / Anleitungen der Gewerbeaufsicht auszuführen.

Falls Sie beim Aufenthalt im Kraftwärmewerk Maribo-Sakskøbing gegen geltende Vorschriften und die Gesetzgebung verstoßen, so kann dies ein Hausverbot nach sich ziehen.

## Verbotsschilder



### OFFENES FEUER

Schweißerarbeiten, Lötarbeiten und offenes Feuer sind nur nach Vereinbarung mit MSK zulässig. (Denken Sie stets daran, sich über den Standort des nächsten Feuerlöschers zu informieren).



### ABFALL VERBOTEN

Sie müssen Ihre Abfälle selbst entsorgen. Ohne vorherige Vereinbarung mit dem Personal des Werks darf nichts in die Abfallsysteme des MSK eingebracht werden.



### RAUCHEN VERBOTEN

Stellen, an denen das Rauchen erlaubt ist, werden vom MSK-Personal bei der Ankunft im Werk angewiesen.



### ALKOHOL VERBOTEN

Die Einnahme von Alkohol ist im MSK verboten. Zur Arbeit im MSK müssen Sie nüchtern erscheinen. Die Einnahme von Rauschmitteln und euphorisierenden Medikamenten ist Alkohol gleichgestellt.

## Gebotsschilder



### STAUBMASKE VORGESCHRIEBEN

In Bereichen, wo bei der Arbeit eine Maske zu tragen ist, sind Schilder angebracht.



### AUGENSCHUTZ VORGESCHRIEBEN

An Stellen, wo durch Schilder darauf hingewiesen wird und wo es gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Augenschutz zu tragen.



### GEHÖRSCHUTZ VORGESCHRIEBEN

An Stellen, wo durch Schilder darauf hingewiesen wird und wo es gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Gehörschutz zu tragen.



### HELM VORGESCHRIEBEN

Im REFA ist das Tragen von Helmen Pflicht.



### SICHERHEITSSCHUHE

Sicherheitsholzschuhe dürfen nur mit Fersenkappe oder Fersenriemen benutzt werden, ansonsten sind geschlossene Sicherheitsschuhe zu tragen.



### WASCHKAUE/WC

werden vom MSK-Personal bei der Ankunft angewiesen.

# Praktische Informationen

## BEI ANKUNFT UND FEIERABEND

Am ersten Tag melden Sie sich bei der Person, die die Arbeit im Auftrag gegeben hat. Der Betreffende zeigt Ihnen Toiletten-, Umkleide- und Parkmöglichkeiten. Parken ist nur auf den gekennzeichneten Stellplätzen erlaubt. Sie müssen sich täglich beim Betreten und Verlassen des Werks ins Gästebuch im Kontrollraum eintragen. Auf diese Weise haben wir im Falle einer Evakuierung stets den Überblick, wer sich in der Anlage befindet.

**BITTE BEACHTEN:** SIE DÜRFEN KEINE GLASFLASCHEN IN DIE ANLAGE MITBRINGEN. KUNSTSTOFFFLASCHEN DÜRFEN NICHT IN DER ANLAGE HINTERLASSEN WERDEN.

## HEIßARBEITEN

Die Verwendung von Winkelschleifern, Schweißarbeiten, Zerspanungsarbeiten und anderen Arten von Funkenzündungsarbeiten wird als Heißarbeiten bezeichnet. Bevor Sie mit der Arbeit am System beginnen, müssen Sie zusammen mit Ihrem Ansprechpartner bei REFA ein Formular ausfüllen. Es ist erforderlich, dass Sie ein gültiges Zertifikat für Heißarbeiten vorlegen.

## ARBEITSKLEIDUNG

Arbeitskleidung sollte eng anliegend sein. Es dürfen keine abstehenden oder losen Teile an der Kleidung sein, die erfasst werden könnten, wenn die Aufgabe ausgeführt wird. Es muss der Aufgabe entsprechende PSA (persönliche Schutzausrüstung) getragen werden.

## ARBEITSZEIT

Die normale Arbeitszeit des Maribo-Sakskøbing Kraftwärmewerks ist:

**Montag-Donnerstag 07.00 - 15.30**

**Freitag 07.00 - 12.00**

## UNFALL

Im Falle eines Unfalls oder größerer Emissionen (z. B. Öl) ist das Personal umgehend zu verständigen. Außerdem sind Sie verpflichtet, **ALLE** „Beinahe-Unfälle“ einem MSK-Mitarbeiter zu melden, der dies dann auf einer Einsatzkarte weitergibt. Unter „Beinahe-Unfällen“ sind Umwelt- und Arbeitssicherheitsvorfälle zu verstehen, die unmittelbar zu:

- einer Umweltverschmutzung
- einem Unfall
- oder Schäden an Personen oder der Anlage ... hätten führen können.

KONTAKTNUMMER **+45 5474 3601**

**EVAKUIERUNGSSALARM IST DER EINZIGE ALARM  
BEI REFA. ER IST STETS ZU RESPEKTIEREN.**



Das MSK-Personal ist jederzeit bereit, weitere Fragen zu beantworten.

**REFA**  
Energi